Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling   Logged in as "Fr

Mess

Operador:	Nelson Acosta
Fecha:	06/Jun/23
Turno:	Dias
Consumiendo barco #:	No Se reclamo
Pila:	Ninguna

U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	2	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	2	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	11	U2

Trail:	6/6/2023 3:49:50 PM by Nelson Acosta // 6/7/2023 6:48:24 AM by Nelson Acosta //

```
Seguridad:

Sistema Contra Incedios :
Sistema CO2 Reclaimer A :111
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur    :
Termografia Pila Norte  :
____________________________________________________________________________
Ambiente:

____________________________________________________________________________
Operaciones:
-Se Relleno con lo que estaba en el surge Bing Silo 1 B y 1 D
-Se Descargo ceniza con Articulados
-Se Coloco loto 771CV9002 para rehabilitación y pintura de guardas caja 169
-se Coloco y se entrego permiso para el sistema contra incendio de TC-05 B caja 75 en el crocher



____________________________________________________________________________
Operadores en Turno:
-Manuel M
-Nelson A
____________________________________________________________________________
Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

 Inicio: N/A              Final:N/A             Estatus de pilas de carbon:
 U1-A :                   U1-A :                A norte:
 U1-B :                   U1-B :                B sur:
 U1-C :                   U1-C :
 U1-D :                   U1-D :

 U2-A :                   U2-A :
 U2-B :                   U2-B :
 U2-C :                   U2-C :
 U2-D :                   U2-D :
_____________________________________________________________________________
Estatus de la Cancha de Carbon:
Sin Puntos Caliente
____________________________________________________
Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:                            Grupo Reclaimer Train:

______________________________________________________________________________
Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
TC-02 en loto
TC-05 B en loto
TC-03 en loto


Nota : Ayer se bajo el Nivel del Silo Unidad 2  Mucho ya que se penso que con los 3 Metros que teniamos podiamo despacha. alparese en 3.00 esta vacio el
```